



# Freiwillige Feuerwehr Sinsheim Abt. Weiler



## Einsatzbericht 03/2022

<u>Datum</u> 16.02.2022	<u>Uhrzeit</u> 11:31 Uhr	<u>Alarmstichwort</u> Gasaustritt/ Gasgeruch	<u>Alarmierung</u> FME	<u>Einsatzdauer</u> ca. 90 Min.
<u>Einsatzort</u> Wachhaus- gasse, Hilsbach	<u>Einsatzkräfte</u> <b>FFW Weiler</b> 5	<u>Kräfteübersicht</u> FFW SNH Abt. Weiler mit StLF10-6 und MTW FFW SNH Abt. Hilsbach mit TSF-W FFW SNH Abt. Stadt mit ELW und TLF 4000 Polizei		

An einem Mittwoch wurden wir zusammen mit den Abteilungen Hilsbach und Stadt zu einem Einsatz nach Hilsbach alarmiert. Anwohner hatten einen Gasgeruch und ein Ausströmgeräusch an einem Gastank im Wohngebiet wahrgenommen.

An der Einsatzstelle bestätigte sich das Alarmstichwort. Sofort wurden die in der Umgebung und die in den umliegenden Häusern befindlichen Personen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Außerdem wurde vorsorglich ein Löschangriff aufgebaut und ein Atemschutztrupp in Bereitschaft gestellt.

Erste Messungen mit dem Gaswarngerät ergaben glücklicherweise keine explosionsgefährdende Gaskonzentration. Dies wurde auch durch genauere Messungen mit dem Gasmessgerät der Abteilung Stadt bestätigt. Außerdem wurde das austretende Gas durch den vorhandenen Luftzug verwirbelt und somit stark verdünnt.

Am Gastank selbst konnte der Haupthahn geschlossen und der Gasaustritt damit reduziert werden. Die Lage wurde bis zum Eintreffen eines Gasinstallateurs kontrolliert. Anschließend konnten die in Sicherheit gebrachten Personen wieder zurück in ihre Häuser. Nach Übergabe der Einsatzstelle an den Gasinstallateur wurde der Einsatz beendet.

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>
FME	Funkmeldeempfänger („Piepser“)
StLF10-6	Staffellöschfahrzeug mit Wassertank (mind. 600l)
MTW	Mannschaftstransportwagen
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (mind. 500l)
ELW	Einsatzleitwagen
TLF 4000	Tanklöschfahrzeug mit Wassertank (mind. 4000l)

16.02.2022

[www.ffwweiler.de](http://www.ffwweiler.de)

[info@ffwweiler.de](mailto:info@ffwweiler.de)

© FFW Weiler

Abteilungskommandant:  
Michael Maier  
Herrenbergstr. 1  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/4072161  
Mobil 0178/1409083  
[michael.maier@ffwweiler.de](mailto:michael.maier@ffwweiler.de)

Gerätehaus:  
Burggrafenstr. 6  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/16324

Stv. Abteilungskommandant:  
Markus Herzog  
Steinstr. 25  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/947112  
Mobil 0157/55666130  
[markus.herzog@ffwweiler.de](mailto:markus.herzog@ffwweiler.de)



# Freiwillige Feuerwehr Sinsheim Abt. Weiler



## Einsatzbilder:



Abteilungskommandant:  
Michael Maier  
Herrenbergstr. 1  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/4072161  
Mobil 0178/1409083  
michael.maier@ffweiler.de

Gerätehaus:  
Burggrafenstr. 6  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/16324

Stv. Abteilungskommandant:  
Markus Herzog  
Steinstr. 25  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/947112  
Mobil 0157/55666130  
markus.herzog@ffweiler.de



# Freiwillige Feuerwehr Sinsheim Abt. Weiler



## Einsatzbilder:



Abteilungskommandant:  
Michael Maier  
Herrenbergstr. 1  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/4072161  
Mobil 0178/1409083  
michael.maier@ffweiler.de

Gerätehaus:  
Burggrafenstr. 6  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/16324

Stv. Abteilungskommandant:  
Markus Herzog  
Steinstr. 25  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/947112  
Mobil 0157/55666130  
markus.herzog@ffweiler.de



# Freiwillige Feuerwehr Sinsheim Abt. Weiler



**Pressebericht [www.rnz.de](http://www.rnz.de) vom 16.02.2022:**

**Sinsheim-Hilsbach**

## Feuerwehr überraschte den Gasmann

Nachbarn hatten Gasgeruch bemerkt und verständigten die Feuerwehr. Doch die Reparatur des betroffenen Tanks war bereits in Auftrag gegeben worden.

16.02.2022, 14:59 Uhr



Foto: Julian Buchner

Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Als die Alarmmeldung um 11.30 Uhr bei den Rettungskräften einging, war noch von einem zischenden Gastank mit einer Delle die Rede. Die Einsatzkräfte machten sich auf den Weg in die Straße "Am Stadtgraben". An einem Gastank in der Garage eines leerstehenden Hauses war bereits am Wochenende bei Renovierungsarbeiten eine minimale Undichte am Gas-Tank entdeckt worden. Die Besitzer verständigten den Gaslieferant, um den Tank zu reparieren. "Das war erstmal keine große Sache", erklärt Bernd Huber von der Sinsheimer Feuerwehr.

Als der beauftragte Gasmann am Mittwochvormittag mit der Reparatur beginnen wollte, staunte er nicht schlecht über die ankommenden Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge. Nachbarn hatten nun den Notruf verständigt, nachdem sie einen starken Gasgeruch wahrgenommen hatten.

"Im Laufe der Woche war das Sicherheitsventil durch das ausgetretene Gas vereist, was für Laien wie eine Beule aussah", sagte Huber weiter. Mit Warngeräten gingen die Kräfte in die Garage vor und konnten das Leck verschließen. Der 1800-Liter-Tank soll im Zuge der Renovierungsarbeiten getauscht werden, hieß es. Das übrige Gas verflüchtigte sich schnell im Wind.

Abteilungskommandant:  
Michael Maier  
Herrenbergstr. 1  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/4072161  
Mobil 0178/1409083  
[michael.maier@ffweiler.de](mailto:michael.maier@ffweiler.de)

Gerätehaus:  
Burggrafenstr. 6  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/16324

Stv. Abteilungskommandant:  
Markus Herzog  
Steinstr. 25  
74889 Sinsheim  
Tel. 07261/947112  
Mobil 0157/55666130  
[markus.herzog@ffweiler.de](mailto:markus.herzog@ffweiler.de)